

מדינת ישראל
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
חקירת תאונות ותקריות אוויר



דוח חקירה בטיחותית

תיק תאונה מס' 02-07

17.1.07	תאריך
czsna 182	סוג כלי הטיס
4X-CWM	סימן רישום
שדה דב	מקום האירוע

לצורכי בטיחות בלבד

דו"ח חקירה בטיחותית
תיק תאונה מס' 02-07

אירוע למטוס צסנה 182RG, רישומו 4X-CWM
בתאריך 17.01.07, בשדה התעופה דב.

1. תקציר האירוע

במהלך ריצת נחיתה, סטה המטוס מציר המסלול, שמאלה, תוך שפוף להבי המדחף
במסלול ונעצר מוחץ למסלול.
הטייס פינה והסיע את המטוס לעמדת החניה.



2. מידע עובדתי

א. השתלשלות האירוע

- (1) המטוס הועבר בטיסה, ע"י בעליו, מהרצליה לשדה דב, מתוך כוונה לבצע, עם רדת הערב טיסת הדרכה למכשירים.
- (2) המטוס נבדק ע"י הטיס קודם לטיסה ונמצא תקין.
- (3) לאחר שביצע מעגל המתנה אחד ב"תל ארשף", קיבל הטיס רשות להצטראף להקפה כמספר 2 לנחיתה, על מסלול 03 בשדה דב.
- (4) בצלע "עם הרוח", בmphירות 120 מי"ש, הפעיל הטיס את בוחר הגלגים למצב "מטה" והורד את המדףים, 10 מעלות.
- (5) ב"צלע בסיס" הוריד הטיס מדףים ל - 20 מעלות ו"בצלע סופית", לאחר הורדת מדףים ל - 30 מעלות, שמר הטיס על mphירות של כ - 70 מי"ש.
- (6) הטיס נגע במרכז המסלול, סמוך לתחילתו, עם הגלגים הראשיים תחיליה.
- (7) במהלך ריצת הנחיתה, סטה המטוס שמאלה בחריפות, ירד מהמסלול, לצידו השמאלי ונעצר על משטח הcorner.
- (8) בהמשך, הסיע הטיס את המטוס חוזרת למסלול, פינה והסיע לחניה.
- (9) לאחר יציאתו מהמטוס הבחן הטיס, כי להבי המטוס ניזוקו וכי גלגל האף לא אויר.

ב. נזק למטוס

נגרם נזק כבד ללחבי המדחף וכן לגלגל האף.

ג. מידע על הטיס

- (1) הטיס נושא רישיון טיס פרטני מס' מ – 6692.
- (2) תעודה רפואי סוג 2, בתוקף עד 1/5/07.
- (3) לטיס ניסיון תעופתי של כ – 150 שעות טיסה, מתוך כ – 30 שעות על המטוס נשוא האירוע.
- (4) טיסה אחרונה קודם לאירוע, בוצעה ע"י הטיס בתאריך 11/1/07.

ד. מטאורולוגיה

- (5) מזג האוויר בעת האירוע היה נאה, תנאי VMC.
- (6) רוח בכיוון 300-340 בעוצמה של 8 – 5 קשרים.

3. ניתוח

- א. על פני המסלול אוטרו סמני חricia של המדחף. בנוסף נראה בברור סימני צמיגי המטוס של גלגל ימין ושל גלגל האפ. לא נראה סימני גלגל שמאל.
- ב. בחישוב שבוצע עפ"י המרחק שבין סימני החricia הראשוניים, נמצא, שמהירות המטוס מהורדת האפ הייתה כ - 60 קשירים - מהירות גבוהה לשלב זה של ריצת הבלימה לאחר הנחיתה.
- ג. מניתוח פעולות הטיס, לאחר תחילת הסטייה שמאל, מציר המסלול, עולה כי הטיס ביצע תיקון לרוח באמצעות הטיית הסטייק ימינה (שימוש במאזנת) וכן ע"י דחיפת רגל ימין וניסיון בלימה – פעולות שלא סייעו להשבה המטוס לציר המסלול.
הערה: אפשר שפעולות אלו שולבו במשיכת סטייק לבטן כדי לשכך רעדות אופייניות במשכך גלגל אפ.
- ד. שילוב הפעולות, שננקטו על-ידי הטיס, יצר מצב של נתיחה המטוס ימינה (כנף שמאל וגלגל שמאל באוויר) וכתוכאה מכך, ניסיון הבלימה הביא במצב בו אף המטוס הוטה קדימה, דבר שהביא לפגיעה המדחף במסלול.
- ה. בהצלבת גרסאות אנשי מגדל החקירה, התגלו אי התאמות בין גרסת החקירה המתאמתן, גרסת קצינת המגדל וגרסה הפקח האחראי, בכל הקשור להנחות שקיבל הטיס לאחר רדתו מהמסלול. גרסת החקירה המתאמתן וקצינת המגדל ששהתה בצדדי המסלול בזמן האירוע, توאמת לגרסה הטיס ולממצאים בשטח.
- ו. גרסת הפקח האחראי במגדל אינה מובנת לצוות החקירה ומצוינה על אפשרות שהפקח לא עקב אחרי **תנועת המטוס בזמן הנחיתה**, אלא רק בקטע בו הבחן שהמטוס בשולי המסלול, מכאן יצר לעצמו תמונה מצב שגוייה לפיה, הנחיתה בוצעה בצדדי המסלול.
- ז. למרות בקשוטינו, לא נמסרנו לידי צוות החקירה קלטות הקשר הישימות בזמן האירוע, וכן הטעם הזה, לא נשלחה גרסת הטיס, כי הבין והונחה, לאחר פינוי המסלול, להסיע את המטוס לחניה.
- ח. קיימת אי בהירות בנוגע להנחות ולאישור המגדל, להסעת המטוס לחניה לאחר שירד אל מחוץ למסלול. לדברי הטיס, הוא קיבל הנחיה מהמגדל לפניות את המטוס מהמסלול ובהמשך להסיע לעמדת החניה, בעוד שדברי אנשי מגדל החקירה והונחה הטיס לפנות את המסלול ולעצור.

4. מסקנות

- א. האירוע מאופיין **כאיישית צוות אוויר**, נבע מטכנית נחיתה לקויה של הטיס בעטיה לא הצליח להחזיר את המטוס לציר המסלול לאחר שטה ממנו.
- ב. **לא הייתה השפעה של הרוח על התרחשות האירוע.**
- ג. **ניסיונות התיקון** שביצע הטיס גרמו בפועל לפגיעה להבי המדף במסלול.
- ד. סביר להניח, שפתיחה מצערת וניסיון להשיב לשיטה במטוס ע"י הוספה כוח, היו אפשריים לטיס לחשיב את המטוס לציר המסלול. יחד עם זאת יzion, כי עקב מהירות התפתחות האירוע, ביצוע פעולות אלו דורש ניסיון הטסה רב שלא היה לטיס.
- ה. **לא ניתן לגבות מסקנה חד משמעית לגבי נושא הסעת המטוס לעמדת החניה לאחר האירוע,** מאחר שלא הובאו לידי צוות החקירה קלטות קשור.

5. המלצות

המליצה 1

לפרנס את האירוע ב"לקט" במסגרת כתבה שתדונן בטכניות נחיתה, תוך הדגשת נושא סטיית מטוס פטואומית בمز"א יציב מסיבה שאינה ברורה.
מועד ביצוע: בפרסום הקרוב
אחריות: החוקר הראשי

- 6.** התאונה נחקרה וסוכמה ע"י זיו מגידוב (בוגר קורס חוקרין).
 דוח התאונה נבדק ואושר לפרסום על-ידי החוקר הראשי.

בברכה,

עו"ד רז יצחק (רוזציך)
 החוקר הראשי

סימוכין : 05078108

תאריך : 27.5.08